Technisches Merkblatt

Hydro-Einbrenngrundierung 5610

Einbrenngrundierung auf Wasserbasis mit sehr gutem Korrosionsschutz



Anwendungsbereich

In Verbindung mit geeigneten Einbrennlacken z. B. Hydro-Einbrennlack 5500, 5501, 5502, 5503 werden hoch witterungsbeständige Lackierungen mit guten Korrosionsschutzeigenschaften erzielt. Bestens geeignet für Beschläge, Gartenmöbel und -geräte, medizintechnische Ausstattung, Laden- und Messebau, Lampen/Leuchten, Maschinen, Radiatoren, Regale, Schaltschränke, Tor- und Zaunanlagen, Türen Zargen sowie Verkaufsautomaten.

Eigenschaften

- hervorragende Haftungseigenschaften auf Stahlblech
- hohe Füllkraft
- ölbeständig
- zinkphosphathaltig
- mit geeigneten Hydro-Einbrennlacken (z. B. Sorte 5500, 5501, 5502, 5503) ohne Anschleifen überlackierfähig
- geeignet für Tauch- bzw. Spritzapplikation

Werkstoffbeschreibung

Basis Modifizierte Alkyd-/Aminharzkombination, wasserverdünnbar

Farbtöne Beige, rotbraun, lichtgrau, weiß, schwarz

Glanzgrad Seidenmatt

Dichte 1,10–1,60 g/cm³ (nach DIN EN ISO 2811)

Theoretische Ergiebigkeit 227–307 m²/kg ¹⁾

(bei 1 µm Trockenschicht)

Festkörpergehalt 42–61 Gew.-% 1)

Lieferkonsistenz bei 20 °C 60–70 sek./DIN 4 mm

Salzsprühtest Enthaftung am Ritz ≤ 2 mm (nach DIN EN ISO 4628-8)

Stand: 28.10.2019

auf entfettetem Stahl2): ≥ 120 h (nach DIN EN ISO 9227-NSS)

Schwitzwassertest Blasengrad 0 (S0) (nach DIN EN ISO 4628-2)

auf entfettetem Stahl²: ≥ 240 h (nach DIN EN ISO 6270-2)

Standfestigkeit 150–200 µm (Nassfilm)

1) Farbtonabhängig

²⁾ Gardobond OC



Werkstoffbeschreibung

Flammpunkt Unbrennbar

pH-Wert 8,0–9,0

Gitterschnitt³⁾ Gt 0 (nach DIN EN ISO 2409)

Erichsentiefung³⁾ > 8mm (nach DIN EN ISO 1520)

Impact Test³⁾ revers: ≥ 60 ip

direkt: ≥ 60 ip

Kennzeichnung Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt

3) Gardobond OC

Beschichtungsvorschlag

Untergründe ⁴⁾	Grundbeschichtung	Zwischenbeschichtung	Schlussbeschichtung
Stahl vorzugsweise gestrahlt (Reinheitsgrad min. SA 2 ½ nach DIN EN ISO 12944, Teil 4), eisen- oder zinkphosphatiert	Hydro- Einbrenngrundierung 5610 20–40 µm	In der Regel nicht erforderlich	Einbrennlack 5590, 5591, 5592 30–40 µm
		Bei Schlussbeschichtungen in intensiven Farbtönen ist eine Zwischenbeschichtung im Farbton RAL 9010 (ca. 40 µm) z. B. mit 55929010 bzw. mit 55029010 erforderlich.	Hydro-Einbrennlack 5500, 5501, 5502, 5503 30–40 µm
			Hydro-Einbrenn- Tauchlack 5822 30–40 µm

⁴⁾ Generell muss der Untergrund frei von Fetten, Ölen, Trenn- und Ziehmitteln sowie von Schmutz, Korrosionsprodukten u. a. Verunreinigungen sowie geeignet vorbehandelt sein.

	itung

Material vor der Verarbeitung homogen aufrühren.

Verdünnung Demi-Wasser 5110.

Unter Rühren homogen verteilen.

Verarbeitungstemperatur 15–25 °C (Objekttemperatur 3 °C über dem Taupunkt)

Luftfeuchtigkeit < 75 % r. F.

Verträglichkeit Nur kombinierbar mit den in diesem Technischen Merkblatt dafür

vorgesehenen Verdünnungen und Decklacken.

Auftragsverfahren Luftspritzen, E-Statik-Spritzen (bei entsprechender Leitwerteinstell-

ung), Tauchen

Trocknung

Ofentrocknung Ca.

Ca. 10 Minuten Ablüftzeit einhalten. Anschließend den Lack ca. 10 Minuten bei einer Objekttemperatur von140–160 °C einbrennen.

Überarbeitbar nach Ofentrocknung.

Das Substrat muss vor dem Überlackieren auf eine Temperatur von

≤ 30 °C abgekühlt werden.



Spritzdaten

Verfahren	Düsenbohrung	Druck	Verarbeitungskonsistenz ⁵⁾
Luftspritzen	1,2–1,5 mm	3–4 bar	20-30 sek.
E-Statik-Spritzen	anlagenabhängig	anlagenabhängig	20–30 sek.

⁵⁾ gemessen im DIN 4 mm Auslaufbecher

Gebindegrößen

30 kg

Lagerfähigkeit

6 Monate nach Wareneingang.

In verschlossenem Behälter, trocken und bei Raumtemperatur (maximal 25 °C) lagern. Vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gebinde stets verschlossen halten. Inhalt vor An-/Austrocknung schützen. Getrocknete Lackrückstände und angetrocknete Haut sind im Lack unlöslich und nur durch Sieben zu entfernen.

Mindesthaltbarkeit

Siehe Etikett

Tauchbeckenstabilität

Für eine optimale Tauchbeckenstabilität darf der Turnover einen Wert von 1 pro Jahr nicht unterschreiten.

Einflussparameter wie Verschleppung jeglicher Verunreinigungen und Vorbehandlungsmedien, Temperatur-, Viskositäts-, Festkörper-, Leitwert-, Colösemittel- und pH-Wertschwankungen oder andere Abweichungen von den hier und im Badprotokoll festgelegten Badparametern sowie Anlagenausfällen/-fehlfunktionen wie z.B. Unterbrechung der Lackzirkulation oder defekte in der Filtrationseinheit führen zu Stabilitätsproblemen des Lacksystems, welche möglicherweise nicht korrigierbar sind.

Zur Sicherstellung der Tauchbeckenstabilität sind tägliche Badüberprüfungen seitens des Anwenders vorzunehmen und zu protokollieren sowie monatlich eine Tauchbeckenprobe zur Prüfung durch den Lieferanten bereitzustellen.

Einmal jährlich ist eine komplette Tauchbeckenreinigung durch den Anwender durchzuführen.



Dieses Technische Merkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Bei Bedarf erhalten Sie die aktuelle Version bei Ihrem Brillux Ansprechpartner oder unter www.brillux-industrielack.de, Version 9.

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack Otto-Hahn-Straße 14 59423 Unna Tel. +49 2303 8805-0 Fax +49 2303 8805-119 info@brillux-industrielack.de www.brillux-industrielack.de



